

金 抜 設 計 書		検 算		設 計	
修 繕 番 号	建管除修第24号				
修 繕 名 称	除雪車両整備(その12)				
修 繕 場 所	森吉除雪センター				
修 繕 費	¥ - . - (内消費税額 ¥- . -)				
修 繕 概 要 定期点検整備 N=1式 車両整備 N=1式 装置整備 N=1式 特定自主検査 N=1式 保安確認検査 N=1式 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日					

除雪車両整備（秋田900る459）

【特記仕様書】

1 業務概要

- (1) 修繕番号 建管除修第24号
- (2) 修繕名称 除雪車両整備（その12）
- (3) 修繕場所 森吉除雪センター
- (4) 修繕概要
 - 車名 TCM
 - 車種 ドーザ13t級 ロータリ兼
 - 型式 SD-S32
 - 車検満了日 令和8年9月30日
 - 定期点検整備 N=1式
 - 車両整備 N=1式
 - 装置整備 N=1式
 - 特定自主検査 N=1式
 - 保安確認検査 N=1式
- (5) 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日

2 条件

- (1) 今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- (2) 本特記仕様書に定めのない事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

設計書(整備点検)

車 名	TCM	型 式	SD-S32	車輛所属車庫
登録番号	秋田 900 る 459	エンジン型式	6HK1-516700	森 吉
車体番号	S32-02505	車検満了日	令和 8 年 9 月 30 日	
初年度登録	平成 18 年 11 月	特記事項	基本点検・整備 部品製造中止多数	

(円)

	整備内容	金 額		整備内容	金 額
	整備内容	金 額		整備内容	金 額
基本点検	24ヶ月基本点検料		制動装置		
	保安確認検査料				
	特定自主検査料				
	車両回送料(別途アタッチメントNRT有り)				
	車体スチーム洗浄				
	ナンバー脱着に伴う再封印搬送(車体)				
			バッテリー	制動装置 小 計 ⑤	
				整備内容	金 額
	基本点検 小 計 ①			バッテリー 小 計 ⑥	
原動機	整備内容	金 額	走行装置	整備内容	金 額
	エンジンオイル・エレメント交換(車体)			F左右フェンダー塗装	
	燃料フィルター交換(車体)			左右ヘッドライトブラケット塗装	
	マフラー耐熱塗装(車体)			R左右テールランプブラケット曲がり修正・塗装	
	エアクリーナーエレメント交換(車体)			ナンバー脱着ブラケット作製修理・塗装	
	ファンベルト交換(車体)			走行装置 小 計 ⑦	
	メインマフラーベース溶接修理(車体)		舵取り装置	整備内容	金 額
	LLCサブタンク補充(車体)				
	原動機 小 計 ②				
動力伝達装置	整備内容	金 額			
	ミッションオイル交換		その他	舵取り装置 小 計 ⑧	
	ミッションオイルエレメント交換			整備内容	金 額
	フロントデフオイル交換			排土板(ブレード)塗装	
	リアデフオイル交換			メーターバルブHI/LO・変速等不灯修理	
	作動油交換			左昇降ステップ修正・作動油タンク・塗装	
	作動油エレメント交換			エンジンフード鈑金全面塗装・看板貼付	
				右バッテリーケースヒンジ修正・塗装	
	動力伝達装置 小 計 ③			プラウ分解破損油圧ホース交換カプラ含む	
保安灯火装置	整備内容	金 額		その他 小 計 ⑨	
	灯火関連ストップ以外全不灯・修理		整備合計 ①～⑨		
	左右プラウマーカー・Fアクリル板交換				
	左右テールレンズ交換				
	R左右リフレクタ交換取付修正・塗装				
	保安灯火装置 小 計 ④				

設計書(部品等)

使用部品名	規 格	単 位	数 量	単 価	価 格
エンジンオイル	DH2	ℓ	19.0		
エンジンオイル・エレメント①	20801-01662	個	1.0		
燃料フィルター①	29161-07141	個	1.0		
燃料フィルター②	29361-02601	個	1.0		
エアクリーナーエレメント	20801-03161	個	1.0		
ファンベルト 3本セット	4627794	式	1.0		
LCCクーラント		ℓ	4.0		
ミッションオイル	#10	ℓ	25.0		
ミッションオイル・エレメント	26557-82051W	個	1.0		
デフ/ギアオイル	YB0002985	ℓ	56.0		
作動油	#32	ℓ	185.0		
作動油エレメント	20807-50021	個	1.0		
ブラウマーカー	92030	個	2.0		
アクリル板		個	4.0		
テールレンズA.S.S.Y.R.H. 3色		式	1.0		
テールレンズA.S.S.Y.L.H. 3色		式	1.0		
リフレクタ（角赤）ボルト止め	9931-036	個	2.0		
メーターバルブセット		式	1.0		
ステッカーRフード		式	1.0		
スライドシリンダー油圧ホースIN/OUT		本	2.0		
左アングリング油圧ホースIN/OUT		本	2.0		
作業機側接続油圧ホースIN		本	2.0		
作業機側接続油圧ホースOUT		本	2.0		
作業機側接続油圧ホースIN/OUTオスカプラ		個	2.0		
作業機側接続油圧ホースIN/OUTメスカプラ		個	2.0		
シャシグリース		本	1.0		
雑部品（車体）		式	1.0		
使用部品合計金額					
整備・点検 合計		部品 合計		合計	

設計書(整備点検)2

車 名	TCM			型 式	SD-S32			車輛所属車庫
登録番号	秋田	900	る	459	エンジン型式		6HK1	森 吉
車体番号	S32-02505				車検満了日		令和 年 月 日	
初年度登録	平成	18	年	11	月	特記事項	基本点検・整備 部品製造中止多数	

(円)

基本点検	整備内容	金 額	制動装置	整備内容	金 額
	ロータリー除雪装置基本点検料(NRT5)				
	ロータリー装置スチーム洗浄(NRT5)				
	保安基準不適合雪切加工部溶断(NRT5)				
				制動装置 小 計 ⑤	
			バッテリー	整備内容	金 額
基本点検 小 計 ①		バッテリー 小 計 ⑥			
原動機	整備内容	金 額	走行装置	整備内容	金 額
	エンジンオイル・エレメント交換(NRT5)				
	燃料フィルター交換(NRT5)				
	マフラー耐熱塗装(NRT5)				
	ファンベルト交換(NRT5)				
	LLCサブタンク補充(NRT5)			走行装置 小 計 ⑦	
	マフラー雨水侵入防止弁交換(NRT5)		舵取り装置	整備内容	金 額
	機関室サイドカバーボルト欠損取付け(NRT5)				
原動機 小 計 ②					
動力伝達装置	整備内容	金 額	舵取り装置		
				舵取り装置 小 計 ⑧	
			その他	整備内容	金 額
				作業機内、除雪枠左右黄色塗装(NRT5)	
				ロータリー作業機左右黄色塗装(NRT5)	
				チェーンケース内点検及びグリス交換(NRT5)	
		伝動機オイル交換(NRT5)			
		ブローア脱着羽根曲がり修理(NRT5)			
動力伝達装置 小 計 ③		シュート分解旋回モーター破損交換(NRT5)			
		エンジンフードキャッチ修理(NRT5)			
保安灯火装置	整備内容	金 額			
	オーガミラーブラケット曲がり修理塗装(NRT5)				
	オーガミラー交換(NRT5)				
	保安灯火装置 小 計 ④		その他 小 計 ⑨		
整備合計 ①～⑨					

設計書(部品等)2

[illegible]