金 抜 設 計 書	検算		設計	

修 繕 番 号	建管除修第79号
修 繕 名 称	除雪車両整備(その67)
修 繕 場 所	高村岱重機車庫
修 繕 費	．－ (内消費税額

修 繕 概 要

定期点検整備　　N=1式

車両整備　　N=1式

保安確認検査　　N=1式

修繕予定期間

契約日の翌日から令和8年11月20日

除雪車両整備

【特記仕様書】

1　業務概要

（1）修繕番号　　建管除修第７９号

（2）修繕名称　　除雪車両整備（その６７）

（3）修繕場所　　高村岱重機車庫

（4）修繕概要

車番	秋田900る1673
車名	ニッセキ
車種	ロータリ2.2m
型式	HTR308A
車検満了日	令和8年10月25日
定期点検整備	N=1式
車両整備	N=1式
保安確認検査	N=1式

（5）修繕予定期間　　契約日の翌日から令和８年11月20日

2　条件

（1）今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。

（2）本特記仕様書に定めの無い事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

設計書(整備点検)

車 名	NICHIJO	型 式	HTR308A	車輌所属車庫
登録番号	秋田　900　る　1673	エンジン型式	6UZ1-543441	鷹 巣
車体番号	R03F-0302	車検満了日	令和　8 年　10 月　15 日	
初年度登録	令和　5 年　1 月	特記事項	**基本点検/整備**	

(円)

基本点検	整 備 内 容	金　額
	24ヶ月基本点検料	
	保安確認検査料	
	車両回送料	
	車体スチーム洗浄	
	車体錆止め塗装	
	SCR強制再生IDSSリセット	
	基本点検　小　計 ❶	

制動装置	整 備 内 容	金　額
	走行ドラムブレーキ脱着分解	
	シュー取外し点検清掃給油	
	ハブベアリング点検給油	
	ブレーキフルード交換	
	制動装置　小　計 ❺	

バッテリー	整 備 内 容	金　額
	バッテリー　小　計 ❻	

原動機	整 備 内 容	金　額
	エンジンオイル・エレメント交換	
	燃料フィルター交換	
	尿素フィルター交換	
	マフラー耐熱塗装	
	エアクリーナーエレメント交換	
	ファンベルト・エアコンベルト調整	
	LLCサブタンク補充	
	原動機　小　計 ❷	

走行装置	整 備 内 容	金　額
	ホイール全数塗装	
	走行装置　小　計 ❼	

舵取り装置	整 備 内 容	金　額
	舵取り装置　小　計 ❽	

動力伝達装置	整 備 内 容	金　額
	ミッションオイル交換	
	ミッションオイルエレメント交換	
	動力油交換	
	動力油エレメント交換	
	動力伝達装置　小　計 ❸	

その他	**整 備 内 容**	**金　額**
	ロータリー作業機内塗装	
	作業機黄色補修塗装	
	チェーンケース点検及びグリス交換	
	左サイドリングチップ交換	
	作業機(伝動機)オイル交換	
	車輌グリスアップ	
	作業油交換	
	その他　小　計 ❾	

保安灯火装置	**整 備 内 容**	**金　額**
	保安灯火装置　小　計 ❹	

整備合計 ❶～❾	

設計書(部品等)

(円)

使用部品名	規 格	単 位	数 量	単 価	価 格
エンジンオイル ＣＫ４	CK4	ℓ	32.0		
エンジンオイル・エレメント①	01-113240-2330	個	1.0		
エンジンオイル・エレメント②	01-113240-2410	個	1.0		
燃料フィルター①	01-898312-9180	個	2.0		
燃料フィルター②	01-898074-2882	個	1.0		
尿素フィルター	01-8-98350716-0	個	1.0		
エアーエレメント	3E-P812559	個	1.0		
LLCクーラント		ℓ	5.0		
ミッションオイル	#10	ℓ	45.0		
ミッションオイル・エレメント	90-49097-1001A	個	1.0		
作動油(動力部分)	#32	ℓ	120.0		
動力油エレメント	10-11004918	個	1.0		
ブレーキフルード	DOT3	ℓ	2.0		
チェーンケースガスケット	823-7010-000	個	1.0		
チェーングリス(指定品)	EP2	個	2.0		
左サイドリングチップ	834-0010-001	枚	1.0		
伝動機ギヤオイル	#90	ℓ	8.0		
作動油(作業部分)	#32	ℓ	120.0		
シャシグリース		本	1.0		
雑部品		式	1.0		
使用部品合計金額					

整備・点検 合計		部品 合計		合計	