金 抜 設 計 書	検算		設計	

修 繕 番 号	建管除修第82号
修 繕 名 称	除雪車両整備(その70)
修 繕 場 所	高村岱重機車庫
修 繕 費	．－ (内消費税額 ．－)

修 繕 概 要

定期点検整備　　N=1式

車両整備　　N=1式

特定自主検査　　N=1式

保安確認検査　　N=1式

修繕予定期間

契約日の翌日から令和8年11月20日

除雪車両整備

【特記仕様書】

1　業務概要

（1）修繕番号　　建管除修第82号

（2）修繕名称　　除雪車両整備（その70）

（3）修繕場所　　高村岱重機車庫

（4）修繕概要

車番	秋田00ま6187
車名	古河
車種	ドーザ11t
型式	F22A
車検満了日	令和8年10月7日
定期点検整備	N=1式
車両整備	N=1式
特定自主検査	N=1式
保安確認検査	N=1式

（5）修繕予定期間　　契約日の翌日から令和８年11月20日

2　条件

（1）今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。

（2）本特記仕様書に定めの無い事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

（3）製造中止部品等については、担当職員と協議することとします。

設計書(整備点検)

車 名	古河機械金属	型 式	F22A(ドーザー11t)	車輌所属車庫
登録番号	秋田　00　ま　6187	エンジン型式	6BG1-0540887	鷹 巣
車体番号	F22A−1146	車検満了日	令和　8 年　10 月　7 日	
初年度登録	平成　10 年　11 月	特記事項	**基本点検・整備　部品製造中止多数**	

(円)

基本点検	整 備 内 容	金　額
	24ヶ月基本点検料	
	保安確認検査料	
	特定自主検査料	
	車両回送料	
	車体スチーム洗浄	
	基本点検　小　計 ❶	

制動装置	整 備 内 容	金　額
	制動装置　小　計 ❺	

バッテリー	整 備 内 容	金　額
	バッテリーメインスイッチ取付・加工	
	バッテリー　小　計 ❻	

原動機	整 備 内 容	金　額
	エンジンオイル・エレメント交換	
	デフ脱着オイルパンガスケット交換	
	燃料フィルター交換	
	マフラー耐熱塗装	
	LLCサブタンク補充	
	原動機　小　計 ❷	

走行装置	整 備 内 容	金　額
	走行装置　小　計 ❼	

舵取り装置	整 備 内 容	金　額
	舵取り装置　小　計 ❽	

動力伝達装置	整 備 内 容	金　額
	ミッションオイル交換	
	ミッションオイルエレメント交換	
	センターブレーキミッションシール交換	
	フロントデフオイル交換	
	リアデフオイル交換	
	動力伝達装置　小　計 ❸	

その他	**整 備 内 容**	**金　額**
	排土板(ブレード)塗装	
	車輌グリスアップ	
	Rラジエータグリル修理・塗装	
	F左プラウ反転ガタ修理	
	その他　小　計 ❾	

保安灯火装置	**整 備 内 容**	**金　額**
	F右サイドワイパーブレード交換	
	右ヘッドライトLOW不灯・修理	
	R右テールランプ不灯・修理	
	保安灯火装置　小　計 ❹	

整備合計 ❶〜❾	

設計書（部品等）

（円）

使用部品名	規 格	単 位	数 量	単 価	価 格
エンジンオイル	DH2	ℓ	13.0		
エンジンオイル・エレメント①	4429728	個	1.0		
エンジンオイル・エレメント②	20801-01331	個	1.0		
ボルトセパレータ	0-50540818-0	個	32.0		
ガスケットオイルパン	1-11367132-0	個	1.0		
燃料フィルター①	20801-02172	個	1.0		
LLCクーラント		ℓ	3.0		
ミッションオイル	#10	ℓ	30.0		
ミッションオイル・エレメント	346271-3111	個	1.0		
ミッションオイルシール	一部供給不可	式	1.0		
デフ/ギアオイル	YB00002985	ℓ	46.0		
F右ワイパーブレード	5650410811	本	1.0		
メインスイッチ	E108G	個	1.0		
ラジエータグリル	供給不可・製造中止	個			
ラジエータグリルボルト	供給不可・製造中止	個			
プラウ反転リンク等一式	供給不可・製造中止	個			
シャシグリース		本	1.0		
雑部品		個	1.0		
使用部品合計金額					

整備・点検 合計		部品 合計		合計	