金 抜 設 計 書	検算		設計	

修 繕 番 号	建管除修第85号
修 繕 名 称	除雪車両整備(その73)
修 繕 場 所	阿仁オペレーションセンター
修 繕 費	．－ （内消費税額 ．－）

修 繕 概 要

定期点検整備　　N=1式

車両整備　　N=1式

特定自主検査　　N=1式

修繕予定期間

契約日の翌日から令和8年11月20日

除雪車両整備

【特記仕様書】

1　業務概要

（1）修繕番号　　建管除修第85号

（2）修繕名称　　除雪車両整備（その73）

（3）修繕場所　　阿仁オペレーションセンター

（4）修繕概要

車番	秋田900る938
車名	コマツ
車種	ドーザ11t
型式	EDR－WA105
車検満了日	令和9年10月6日
定期点検整備	N=1式
車両整備	N=1式
特定自主検査	N=1式

（5）修繕予定期間　　契約日の翌日から令和８年11月20日

2　条件

（1）今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。

（2）本特記仕様書に定めの無い事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

設計書(整備点検)

車 名	KOMATSU	型 式	EDR−WA105	車輌所属車庫
登録番号	秋田　900　る　938	エンジン型式	4D107-26616384	阿 仁
車体番号	WA105−72737	車検満了日	令和　9 年　10 月　6 日	
初年度登録	平成　25 年　11 月	特記事項	**基本点検／整備**	

(円)

基本点検	整 備 内 容	金　額
	12ヶ月基本点検料	
	特定自主検査料	
	車体スチーム洗浄	
	車両回送料	
	メンテナンスインジケーターリセット	
	基本点検 小 計 ❶	

制動装置	整 備 内 容	金　額
	制動装置 小 計 ❺	

バッテリー	整 備 内 容	金　額
	バッテリー 小 計 ❻	

原動機	整 備 内 容	金　額
	エンジンオイル・エレメント交換	
	燃料フィルター交換	
	マフラー耐熱塗装	
	エアクリーナーエレメント交換	
	LLCサブタンク補充	
	原動機 小 計 ❷	

走行装置	整 備 内 容	金　額
	走行装置 小 計 ❼	

舵取り装置	整 備 内 容	金　額
	舵取り装置 小 計 ❽	

動力伝達装置	整 備 内 容	金　額
	ミッションオイル交換	
	ミッションオイルエレメント交換	
	フロントデフオイル交換	
	リアデフオイル交換	
	作動油交換	
	作動油エレメント交換	
	動力伝達装置 小 計 ❸	

保安灯火装置	**整 備 内 容**	**金　額**
	右プラウ車幅灯ガード修理・塗装	
	F全数ワイパーアーム調整	
	左ストップランプレンズ交換	
	ウォッシャー不良・修理	
	保安灯火装置 小 計 ❹	

その他	**整 備 内 容**	**金　額**
	排土板(ブレード)塗装	
	車輌グリスアップ	
	カッティングエッジ反転	
	ソリ摩耗板交換	
	F左フェンダー曲がり修理・塗装	
	右ステップ修正塗装・欠品部品取付	
	R北秋田市除雪車看板曲がり修正・塗装	
	R北秋田市除雪車看板貼付	
	右テールランプカバー脱着・塗装	
	その他 小 計 ❾	

整備合計 ❶〜❾	

設計書(部品等)

使用部品名	規 格	単 位	数 量	単 価	価 格
エンジンオイル	NYEO-1540LACNL	ℓ	15.0		
エンジンオイル・エレメント①	6736-51-5142	個	1.0		
燃料フィルター①	600-319-3610	個	1.0		
燃料フィルター②	600-319-3750	個	1.0		
エアクリーナーエレメント	600-185-2510	個	1.0		
LLCクーラント	ｽｰﾊﾟｰ50	ℓ	5.0		
ミッションオイル	NYEO-T010-CN-L	ℓ	20.0		
ミッションオイル・エレメント	418-18-34160	個	1.0		
HSTドレンフィルター	417-18-34130	個	1.0		
デフ/ギアオイル	NYEO-AXQ80-CNL	ℓ	36.0		
作動油	NYEO-T010-CN-L	ℓ	58.0		
作動油エレメント	419-60-35153	個	1.0		
左ストップランプレンズ	424-06-43310	個	1.0		
ウィンドーウォッシャー液	12-001	個	1.0		
ソリ摩耗版	423-904-1451	個	2.0		
ソリ摩耗版　取付ボルト	02090-11045	個	4.0		
ワッシャスプリング	01602-21648	個	4.0		
ナット	02290-11016	個	4.0		
右ステップ	421-54-34611	個	1.0		
右ステップバンド	418-54-45640	個	2.0		
右ステップ取付ボルトセット		式	1.0		
ステッカー反射式	北秋田市除雪車	枚	1.0		
シャシグリース		本	1.0		
雑部品		式	1.0		
使用部品合計金額					

整備・点検 合計		部品 合計		合計	