

## 北秋田市各保育所の施設等の状況

保育所名	開所年月	建築年	構造	床面積	保育室等の数・面積		受入可能 児童数	3月現在 入所 児童数	定員 入所率	4月1日 入所見込 児童数	屋外 遊技場 面積	施設・設備に関する問題	備 考	
					乳児室	ほふく室								保育室
鷹巣中央保育園	S.47.4	S.57	鉄骨造 平屋	861.24	乳児室 1 ほふく室 1 保育室 4 計	20.52 55.08 199.49 275.09	12 16 100 128	11 17 86 114	100 114.00%	9 17 93 119	1,530.92	施設の老朽化により、修繕費用が嵩む。 乳児室・ほふく室の面積が小さく、0歳 児・1歳児がすぐに定員に達してしまう。 冬は職員室が寒い。	乳児室・ほふく室兼用(0歳・1歳合計で28名まで受入可能)	
鷹巣東保育園	S.50.4	H.5	木造 平屋	528.51	乳児室 1 ほふく室 1 保育室 3 計	32.40 46.30 135.30 214.00	19 14 68 101	3 11 39 53	60 88.33%	5 4 47 56	1,275.00			
あいかわ保育園	H.15.4	H.14	木造 平屋	1,801.53	乳児室 1 ほふく室 1 保育室 10 計	36.43 66.57 366.49 469.49	22 20 185 227	12 16 122 150	170 88.24%	9 18 119 146	1,500.00	床が天然木のため、ささくれて危険。雨 漏りする箇所があり、度々修繕するも完治 していない。外壁の塗装の必要あり。乳 児・ほふく室が手狭。		
米内沢保育園	S.29.9	H.6	鉄筋コンク リート造 平屋	1,014.21	乳児室 ほふく室 1 保育室 6 計	 84.00 291.00 375.00	0 25 146 171	14 16 82 112	150 74.67%	10 15 80 105	3,200.00	0歳児・1歳児の入所数が増加している が、部屋が狭い。園庭の遊具の数が少な く、また老朽化が目立つ。	乳児室・ほふく室兼用	
前田保育園	S.36.5	H.18	鉄筋コンク リート造 平屋	890.30	乳児室 1 ほふく室 保育室 4 計	91.01  193.77 284.78	55 0 97 152	5 8 31 44	70 62.86%	1 4 30 35	1,997.60		乳児室・ほふく室兼用	
阿仁合保育園	S.28.1	H.18	鉄筋コンク リート造 平屋	955.00	乳児室 1 ほふく室 保育室 4 計	74.00  192.00 266.00	44 0 96 140	1 2 13 16	46 34.78%	0 0 11 11	1,100.00	入所児童数に対して施設の規模が大き すぎるため、光熱水費が嵩む(施設の構造上 改善が困難)。	乳児室・ほふく室兼用	
大阿仁保育園	S.48.4	H.17	木造 平屋	385.07	乳児室 2 ほふく室 1 保育室 3 計	36.08 24.84 72.87 133.79	21 7 36 64	0 5 18 23	30 76.67%	0 2 15 17	1,053.00			
鷹巣保育園	S.23.5	H.19	鉄筋コンク リート造 二階建	835.85	乳児室 1 ほふく室 2 保育室 4 計	25.27 125.50 130.74 281.51	15 38 66 119	18 17 74 109	90 121.11%	11 18 69 98	393.46			
南鷹巣保育園	S.40.9	H.20	木造 平屋	1,077.49	乳児室 2 ほふく室 保育室 4 計	151.66  189.54 341.20	91 0 95 186	14 24 91 129	120 107.50%	6 20 97 123	1,300.00			
七日市保育園	S.37.4	S.51	木造 平屋	518.39	乳児室 1 ほふく室 1 保育室 3 計	28.35 68.35 78.48 175.18	17 20 39 76	11 5 46 62	60 103.33%	3 8 43 54	2,332.00			
綴子保育園	S.28.11	H.15	木造 平屋	588.54	乳児室 1 ほふく室 1 保育室 4 計	26.09 49.06 145.13 220.28	15 14 73 102	13 9 86 108	90 120.00%	9 17 68 94	494.09			
わんぱあく	H.14	S.41	鉄筋コンク リート造 平屋	170.10	託児室 1 病児・病 後児室 2	72.90 26.49	- -	- -	- -	- -	- -		利用者の増加により建物が手狭になっ てきた。駐車場が狭く、出入りも危険。初め て利用する人には場所がわかりづらい。	
もろびこども園	H.5	S.53	木造 平屋	442.00	教室 2 遊戯室 1	121.39 115.72	- -	- -	- -	- -	- -		老朽化により修繕費用が嵩む。交通の便 は良いが、「鷹巣中心部へ」の要望も。	平成5年10月 通園事業開始(鷹巣中央公民館) 平成19年11月 現在の場所に移転

参考:家屋の耐用年数  
鉄筋コンクリート造 47年  
鉄骨造 19~34年  
木造 22年

※ 部屋面積の基準 : 乳児室 1.65㎡/人、ほふく室 3.3㎡/人、保育室 1.98㎡/人  
※ 乳児室=0歳、ほふく室=1歳、保育室=2歳以上として区分しています。  
※ 2歳以上の受け入れ可能数は、本来、遊戯室を含めて計算しますが、ここでは含めていません。  
※ 各数値は、平成24年度保育所業務報告書より(入所児童数と入所見込児童数を除く)。  
※ 入所児童数および入所見込児童数は、平成25年3月1日現在。  
※ 入所見込児童数は、平成25年4月1日からの入所を申し込んでいる児童数です。広域入所は除く。