

金 抜 設 計 書		検 算		設 計	
修 繕 番 号	建管除修第39号				
修 繕 名 称	除雪車両整備(その27)				
修 繕 場 所	合川オペレーションセンター				
修 繕 費					
修 繕 概 要					
定期点検整備 N=1式					
車両整備 N=1式					
特定自主検査 無し					
保安確認検査 N=1式					
修繕予定期間					
契約日の翌日から令和8年10月30日					

除雪車両整備

【特記仕様書】

1 業務概要

- | | |
|------------|--------------------|
| (1) 修繕番号 | 建管除修第39号 |
| (2) 修繕名称 | 除雪車両整備 (その27) |
| (3) 修繕場所 | 合川オペレーションセンター |
| (4) 修繕概要 | 車番 秋田99ま4769 |
| | 車名 ニッセキ |
| | 車種 ロータリ1.5m |
| | 型式 HTR81 |
| | 車検満了日 令和8年10月26日 |
| | 定期点検整備 N=1式 |
| | 車両整備 N=1式 |
| | 特定自主検査 無し |
| | 保安確認検査 N=1式 |
| (5) 修繕予定期間 | 契約日の翌日から令和8年10月30日 |

2 条件

- (1) 今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- (2) 本特記仕様書に定めのない事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

3 担当

北秋田市 建設部 建設課 管理係 TEL0186-72-3116

設計書(整備点検)

車 名	NICHIJO	型 式	HTR81(小型ロータリー1.5m)	車輛所属車庫
登録番号	秋田 99 ま 4769	エンジン型式	6BD1-0751063	合川
車体番号	HTR81-125	車検満了日	令和 8 年 10 月 26 日	
初年度登録	平成 6 年 11 月	特記事項	基本点検/整備	

(円)

基本点検	整備内容		走行装置	整備内容	金 額
	24ヶ月基本点検料			走行ドラムブレーキ脱着分解	
	保安確認検査料			シュー取外し点検清掃給油	
	車両回送料			ハブベアリング点検給油	
	車体スチーム洗浄			サイドブレーキワイヤー交換	
	車体錆止め塗装			ブレーキフルード交換	
				制動装置 小 計 ⑤	
				整備内容	金 額
	基本点検 小 計 ①			バッテリー 小 計 ⑥	
原動機	整備内容	金 額	走行装置	整備内容	金 額
	エンジンオイル・エレメント交換			タイヤ交換	
	燃料フィルター交換			チューブ交換	
	エアクリーナーエレメント交換				
	マフラー耐熱塗装				
	ファンベルト調整			走行装置 小 計 ⑦	
	LLCサブタンク補充		舵取り装置	整備内容	金 額
	原動機 小 計 ②				
動力伝達装置	整備内容	金 額	舵取り装置		
	ミッションオイル交換				
	フロントデフオイル交換			舵取り装置 小 計 ⑧	
	リアデフオイル交換		その他	整備内容	金 額
	動力油交換			ロータリー作業機内塗装	
	動力油エレメント交換			チェーンケース内点検、グリス交換	
				車輛グリスアップ	
				作業機(伝動機)オイル交換	
				左右デフレクタ交換・溶接加工	
	動力伝達装置 小 計 ③			デフレクタ紅白塗装看板貼付	
保安灯火装置	整備内容	金 額		R除雪車看板ブラケット作製・修理塗装	
	Fワイパーアーム・ブレード交換			R除雪車看板曲がり修正	
	左サイドミラー交換			作業油交換	
	右車幅灯不灯・修理			その他 小 計 ⑨	
	テール・ウィンカー製廃に伴う加工・交換				
	保安灯火装置 小 計 ④		整備合計 ①～⑨		

設計書(部品等)

[illegible]