

令和8年度			
金抜設計			
業務委託料(税込)			
<div><div>観森ク委第1号</div><div>クウインス森吉 送湯ポンプ等保守点検整備委託</div><div>業務期間 契約締結の翌日～令和9年2月15日</div><div>業務場所 北秋田市阿仁前田字下川端及び小又字堂ノ下21-2 地内</div></div>			
概要			

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	数量・金額増減		摘 要
内1号	源泉送湯ポンプ保守点検(1回目)	型式KFEH40P2.2							
部品交換	メカシール	20EA560-J	個	2					
	インペラ	K-88 K03-0050-007-1	個	2					
	インペラ	7-2	個	2					
	インペラ	7-3	個	2					
	ガイドベーン	K K03-0050-009-0	個	2					
	ガイドベーン	011-0	個	4					
	ガイドベーン	012-0	個	2					
	ガイドベーン	015-0	個	2					
	Oリング	K170	個	2					
	Oリング	P70	個	2					
	流量センサー		個	2					
	Oリング	G30	個	2					
	角フランジパッキン	40 KA3-0129-007-0	個	2					
		40 か3-0129-013-0	個	2					
	キャッチ弁	VCR3-40-7K	個	2					
	角フランジパッキン	40 KA3-0129-017-0	個	2					
	分解整備費		組	2					
	流量センサー・キャッチ弁交換費		式	1					
	試運転調整費		式	1					
	小計								

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	数量・金額増減		摘 要
内2号	源泉送湯ポンプ保守点検(2回目)	型式KFEH40P2.2							
部品交換	メカシール	20EA560-J	個	2					
	インペラ	K-88 K03-0050-007-1	個	2					
	インペラ	7-2	個	2					
	インペラ	7-3	個	2					
	ガイドベーン	K K03-0050-009-0	個	2					
	ガイドベーン	011-0	個	4					
	ガイドベーン	012-0	個	2					
	ガイドベーン	015-0	個	2					
	Oリング	K170	個	2					
	Oリング	P70	個	2					
	流量センサー		個	2					
	Oリング	G30	個	2					
	角フランジパッキン	40 KA3-0129-007-0	個	2					
		40 か3-0129-013-0	個	2					
	キャッチ弁	VCR3-40-7K	個	2					
	角フランジパッキン	40 KA3-0129-017-0	個	2					
	分解整備費		組	2					
	流量センサー・キャッチ弁交換費		式	1					
	試運転調整費		式	1					
	小計								

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	数量・金額増減		摘 要
内3号	ろ過循環ポンプ保守点検	型式:80FQN53.7D×2台							
	羽根車	8FSF D2=133	個	2					
	ポンプ玉軸受	6305DDU	個	4					
	Oリング	3.1×225	個	2					
	グランドパッキン	25×41×8	個	8					
	カップリングボルト	CLAB 10M	個	8					
	パッキン押え	FSL25	個	2					
	分解整備費		式	1					
	消耗品雑材料		式	1					
	試運転調整費		式	1					
	小計								

No.	名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	数量・金額増減		摘 要
内4号	源泉加圧ポンプ保守点検	型式KFH2-40P1.5							
部品交換	メカニカルシール	20A560-J	個	2					
	インペラ	K-109 K03-0046-008-1	個	2					
	インペラ	8-2	個	2					
	ガイドベーン	K K03-0046-017-0	個	2					
	ガイドベーン	K K03-0050-011-0	個	4					
	Oリング	K190	個	2					
	Oリング	P80	個	2					
	流量センサー	KA3-0071-014-1	個	2					
	Oリング	G30	個	2					
	角フランジパッキン	40 KA3-0071-010-0	個	2					
	角フランジパッキン	40 KA3-0071-019-0	個	2					
	キャッチ弁	VCR3-40-7K	個	2					
	角フランジパッキン	40 KA3-0071-023-0	個	2					
	分解整備費		式	1					
	流量センサー・キャッチ弁交換費		式	1					
	試運転調整費		式	1					
			式						
	小計								