

金 抜 設 計 書		検 算		設 計	
修 繕 番 号	建管除修第35号				
修 繕 名 称	除雪車両整備(その23)				
修 繕 場 所	比立内オペレーションセンター				
修 繕 費	¥ - . - （内消費税額 ¥- . -）				
修 繕 概 要 定期点検整備 N=1式 車両整備 N=1式 特定自主検査 N=1式 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日					

除雪車両整備（秋田00ま4998）

【特記仕様書】

1 業務概要

- (1) 修繕番号 建管除修第35号
- (2) 修繕名称 除雪車両整備（その23）
- (3) 修繕場所 比立内オペレーションセンター
- (4) 修繕概要
 - 車名 TCM
 - 車種 ドーザ 13t級
 - 型式 S16改
 - 車検満了日 令和9年9月1日
 - 定期点検整備 N=1式
 - 車両整備 N=1式
 - 特定自主検査 N=1式

- (5) 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日

2 条件

- (1) 今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- (2) 本特記仕様書に定めのない事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

設計書(整備点検)

車 名	TCM			型 式	S16改		車輛所属車庫
登録番号	秋田	00	ま	4998	エンジン型式	FE6	阿 仁 (比立内)
車体番号	S1600539				車検満了日	令和 9 年 9 月 1 日	
初年度登録	平成 5 年 10 月				特記事項	基本点検・整備 部品製造中止多数	

(円)

基本点検	整備内容	金 額	制動装置	整備内容	金 額
	12ヶ月基本点検料				
	特定自主検査料				
	車体スチーム洗浄				
	車両回送料				
	診断に伴うミッション・デフ・エンジン洗浄				
	診断に伴うミッション・デフ・エンジン塗装				
				制動装置 小 計 ⑤	
			バッテリー	整備内容	金 額
基本点検 小 計 ①		バッテリー 小 計 ⑥			
原動機	整備内容	金 額	走行装置	整備内容	金 額
	エンジンオイル・エレメント交換			エンジンアンダーカバーボルト折損・修理	
	燃料フィルター交換			右ソリ取付ピンロックボルト固着・交換	
	マフラー耐熱塗装				
	エアクリーナーエレメント交換				
	ファンベルト交換			走行装置 小 計 ⑦	
	オルタネータベルト交換		舵取り装置	整備内容	金 額
	LLCサブタンク補充			車体センターストッパー取付	
原動機 小 計 ②					
動力伝達装置	整備内容	金 額	舵取り装置		
	ミッションオイル交換				
	ミッションオイルエレメント交換				
	ミッション下部ホース交換・台座増締			舵取り装置 小 計 ⑧	
	ミッションR出力オイルシール交換		その他	整備内容	金 額
	F・Rデフオイル交換			排土板(ブレード)塗装	
	デファレンシャルキャリア各部増締			車輛グリスアップ	
	作動油・作動油エレメント交換			R左右リフレクタ破損交換	
動力伝達装置 小 計 ③		ナンバーブラケット溶接修理・塗装			
		左昇降ステップ一部作製修理・塗装			
		ライトスイッチ交換			
		Rワイパーモーター脱落溶接修理・塗装			
保安灯火装置	整備内容	金 額		散光灯ASSY交換	
	左右プラウ車幅灯アクリル板損傷交換			足元温水ヒーター・スイッチ交換	
	左右プラウ車幅灯ASSY交換			その他 小 計 ⑨	
	キャビン上部右LED作業灯交換				
	F右車幅灯・R左ストップ・左右バックランプ不灯・修理				
	保安灯火装置 小 計 ④				
整備合計 ①～⑨					

設計書(部品等)

[illegible]