

# 北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく 個別施設計画（供給処理施設）

実施方針 ～ 【施設管理】 A.建替／ B.大規模修繕／ C.除却／ D.その他  
 【機能管理】 1.集約・複合／ 2.移転／ 3.転用／ 4.譲渡（貸付）・民営化／ 5.廃止／ 6.その他

ID	施設名称	建築年	2046年度までの実施方針		
			前期～2026	中期～2036	後期～2046
837	クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設	2018			D6
839	クリーンリサイクルセンター	2000		B6	
838	クリーンリサイクルセンター（灰固形化施設）	2002	C5		
840	クリーンリサイクルセンター（ストックヤード1）	2001		B6	
841	クリーンリサイクルセンター（ストックヤード2）	—		B6	
842	クリーンリサイクルセンター（ストックヤード3）	1995		B6	
843	クリーンリサイクルセンター（粗大ごみ処理施設）	1990	C5		
844	クリーンリサイクルセンター（ごみ処理施設）	1990	C5		
848	一般廃棄物最終処分場	1993		B6	
850	ゴミ埋立処分場	1994	D6		
868	増沢ストックヤード	—		D6	
877	小規模ストックヤード	2000	D3		
880	ゴミ処理休憩所及び車庫	1991	D4又はD6		
880	ゴミ処理休憩所及び車庫	1991	D4又はD6		
1076	米代流域衛生センター	1994	解体		
1077	北秋田市し尿処理施設	2020	新築		

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設
------	--------------------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市坊沢字大野宮後150	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄筋コンクリート造	(法定耐用年数) 50年	階数(階) 3
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	3663 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	新築	取得価格	2,248,416,000円
取得年月日	平成30年3月30日	建築年月日	平成30年3月30日 経過年数 00年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	I型	施設性能が高く、活用も有効的
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
ごみの安定処理は、市民の日常生活に不可欠なものであることから、施設の長寿命化を図りながら存続していく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	導入済み
	長期包括的運転維持管理委託を導入	
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

ストックマネジメントの観点から、35年以上稼動可能な施設とし、ライフサイクルコストの削減を図り、有効的で合理的な維持管理・補修を図っていく。
------------------------------------------------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 25 年以上使用

--

施設名称 クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設

参 考

品質情報

耐用年数	50年	経過年数	00年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	不要
	耐震改修・補強の有無	不要		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無		車椅子対応エレベーターの有無	
	歩行補助手すりの有無		点字ブロック、タイルの有無	
	多目的トイレの有無		車椅子使用者駐車場の有無	

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	0人	0人	0人	0人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	0人	0人	0人	0人
運営・開館日数（日）	0日	0日	0日	0日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	0円	0円	0円	0円
総収入（円）	0円	0円	0円	0円
収支（円）	0円	0円	0円	0円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	0.00	0	0
	耐震性能	耐震性の有無	0.00	0	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	0	
供給	利用度	利用者数/延床面積	0人	0	0
	稼働率	運営日/365	0.00%	0	
	効率性	延床面積/職員数	0 m <sup>2</sup>	0	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	0円	0	0
	面積コスト	支出/延床面積	0円	0	
	市民コスト	支出/対象人口	0円	0	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	クリーンリサイクルセンター（資源化施設）
------	----------------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市坊沢字大野宮後150	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨造	(法定耐用年数) 50年	階数(階) 1
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	540 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	その他	取得価格	165,240,000円
取得年月日	-	建築年月日	平成12年3月31日 経過年数 18年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	I型	施設性能が高く、活用も有効的
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
施設の中には、結束機械等のリサイクルごみを搬入するために必要不可欠な機器や設備が備え付けられており、有効的に活用されていることから存続していく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	導入済み
	長期包括的運転維持管理委託を導入	
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

機器・設備の修繕に多額の経費が見込まれるが、計画的に実施し、財政負担の平準化を図る。
--------------------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 25 年以上使用

--

施設名称 クリーンリサイクルセンター（資源化施設）

参 考

品質情報

耐用年数	50年	経過年数	18年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	未実施
	耐震改修・補強の有無	未実施		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	7,961人	6,646人	6,904人	7,170人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	4人	4人	4人	4人
運営・開館日数（日）	309日	310日	311日	310日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	23,414,985円	28,275,034円	9,778,133円	20,489,384円
総収入（円）	13,063,113円	13,200,620円	11,308,383円	12,524,039円
収支（円）	△ 10,351,872円	△ 15,074,414円	1,530,250円	△ 7,965,345円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年／耐用年数	0.32	4	6
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数／延床面積	13人	5	8
	稼働率	運営日／365	84.93%	5	
	効率性	延床面積／職員数	135㎡	3	
財務	利用者コスト	支出／利用者数	2,858円	5	4
	面積コスト	支出／延床面積	37,943円	3	
	市民コスト	支出／対象人口	563円	3	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	クリーンリサイクルセンター（灰固形化施設）
------	-----------------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市坊沢字大野宮後150	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨造	(法定耐用年数) 31年	階数(階) 1
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	101.75 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	その他	取得価格	0円
取得年月日	-	建築年月日	平成14年10月20日 経過年数 16年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	Ⅱ型	施設性能は高いが、活用に検討が必要
基本的な方針	廃止	
平成30年に新施設が稼働を開始したことから、未利用施設となっており、使用の見込みがないため解体時期を検討する。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	—
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

解体後の跡地利用を含め検討中。
-----------------

## 4. 目標使用年数 解体時期を検討中

--

施設名称 クリーンリサイクルセンター（灰固形化施設）

参 考

品質情報

耐用年数	31年	経過年数	16年		
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	未実施	
	耐震改修・補強の有無	未実施			
大規模改修実施年（工事名）					
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－	
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－	
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－	

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均	
利用者数（人）	0人	0人	0人	0人	
定員数（人）	0人	0人	0人	0人	
職員数（人）	1人	1人	1人	1人	
運営・開館日数（日）	275日	268日	277日	273日	

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均	
総支出（円）	0円	0円	0円	0円	
総収入（円）	0円	0円	0円	0円	
収支（円）	0円	0円	0円	0円	

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年／耐用年数	0.45	4	6
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数／延床面積	0人	1	4
	稼働率	運営日／365	74.89%	4	
	効率性	延床面積／職員数	102 m <sup>2</sup>	1	
財務	利用者コスト	支出／利用者数	0円	1	7
	面積コスト	支出／延床面積	0円	1	
	市民コスト	支出／対象人口	0円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	クリーンリサイクルセンター（ストックヤード1）
------	-------------------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市坊沢字大野宮後150	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨造	(法定耐用年数) 38年	階数(階) 1
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(㎡)	201.2 ㎡ (1階)	㎡ (2階)	㎡ (3階) ㎡
取得事由	その他	取得価格	9,658,000 円
取得年月日	-	建築年月日	平成13年7月10日 経過年数 17年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	Ⅱ型	施設性能は高いが、活用に検討が必要
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
収集された一般廃棄物を効率的に処理処分する上で、適正な保管が必要不可欠であることから、存続していく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	導入済み
	長期包括的運転維持管理委託を導入	
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

大きな欠陥もないことから、適正管理に努め、長寿命化を図る。
-------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 20 年以上使用

--

施設名称 クリーンリサイクルセンター（ストックヤード1）

参 考

品質情報

耐用年数	38年	経過年数	17年		
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	未実施	
	耐震改修・補強の有無	未実施			
大規模改修実施年（工事名）					
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－	
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－	
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－	

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均	
利用者数（人）	0人	0人	0人	0人	
定員数（人）	0人	0人	0人	0人	
職員数（人）	0人	0人	0人	0人	
運営・開館日数（日）	0日	0日	0日	0日	

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均	
総支出（円）	0円	0円	0円	0円	
総収入（円）	0円	0円	0円	0円	
収支（円）	0円	0円	0円	0円	

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	0.39	4	6
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数/延床面積	0人	1	2
	稼働率	運営日/365	0.00%	1	
	効率性	延床面積/職員数	0 m <sup>2</sup>	1	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	0円	1	7
	面積コスト	支出/延床面積	0円	1	
	市民コスト	支出/対象人口	0円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	クリーンリサイクルセンター（ストックヤード2）
------	-------------------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市坊沢字大野宮後150	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨造	(法定耐用年数) 38年	階数(階) 1
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(㎡)	204.21 ㎡ (1階)	㎡ (2階)	㎡ (3階) ㎡
取得事由	その他	取得価格	9,712,000 円
取得年月日	-	建築年月日	不明
		経過年数	年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	IV型	施設性能が低く、活用についても検討が必要
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
収集された一般廃棄物を効率的に処理処分する上で、適正な保管が必要不可欠であることから、存続していく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	導入済み
	長期包括的運転維持管理委託を導入	
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

大きな欠陥もないことから、適正管理に努め、長寿命化を図る。
-------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 20 年以上使用

--

施設名称 クリーンリサイクルセンター（ストックヤード2）

参 考

品質情報

耐用年数	38年	経過年数	年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	未実施
	耐震改修・補強の有無	未実施		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	0人	0人	0人	0人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	0人	0人	0人	0人
運営・開館日数（日）	0日	0日	0日	0日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	0円	0円	0円	0円
総収入（円）	0円	0円	0円	0円
収支（円）	0円	0円	0円	0円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	0.00	1	2
	耐震性能	耐震性の有無	－	1	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数/延床面積	0人	1	2
	稼働率	運営日/365	0.00%	1	
	効率性	延床面積/職員数	0 m <sup>2</sup>	1	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	0円	1	7
	面積コスト	支出/延床面積	0円	1	
	市民コスト	支出/対象人口	0円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	クリーンリサイクルセンター（ストックヤード3）
------	-------------------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市坊沢字大野宮後150	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨造	(法定耐用年数) 38年	階数(階) 1
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	398.33 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	その他	取得価格	38,208,000円
取得年月日	-	建築年月日	平成7年10月10日 経過年数 23年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	Ⅱ型	施設性能は高いが、活用に検討が必要
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
収集された一般廃棄物を効率的に処理処分する上で、適正な保管が必要不可欠であることから、存続していく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	導入済み
	長期包括的運転維持管理委託を導入	
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

大きな欠陥もないことから、適正管理に努め、長寿命化を図る。
-------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 20 年以上使用

--

施設名称 クリーンリサイクルセンター（ストックヤード3）

参 考

品質情報

耐用年数	38年	経過年数	23年		
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	未実施	
	耐震改修・補強の有無	未実施			
大規模改修実施年（工事名）					
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－	
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－	
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－	

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均	
利用者数（人）	0人	0人	0人	0人	
定員数（人）	0人	0人	0人	0人	
職員数（人）	0人	0人	0人	0人	
運営・開館日数（日）	0日	0日	0日	0日	

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均	
総支出（円）	0円	0円	0円	0円	
総収入（円）	0円	0円	0円	0円	
収支（円）	0円	0円	0円	0円	

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年／耐用年数	0.55	3	5
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数／延床面積	0人	1	2
	稼働率	運営日／365	0.00%	1	
	効率性	延床面積／職員数	0 m <sup>2</sup>	1	
財務	利用者コスト	支出／利用者数	0円	1	7
	面積コスト	支出／延床面積	0円	1	
	市民コスト	支出／対象人口	0円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	クリーンリサイクルセンター（粗大ごみ処理施設）
------	-------------------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市坊沢字大野宮後150	土地所有者	北秋田市		
主体構造	鉄骨・鉄筋コンクリート造（法定耐用年数）	38年	階数（階）	3	
耐用年数	（目標耐用年数） 65年				
延床面積（㎡）	1096.91 ㎡（1階）	㎡（2階）	㎡（3階）	㎡	
取得事由	その他	取得価格	0円		
取得年月日	-	建築年月日	平成2年3月20日	経過年数	29年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	Ⅱ型	施設性能は高いが、活用に検討が必要
基本的な方針	廃止	
平成30年に新施設が稼働を開始したことから、未利用施設となっており、使用の見込みがないことから解体時期を検討する。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	—
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

解体後の跡地利用を含め検討中。
-----------------

## 4. 目標使用年数 解体時期を検討中

--

施設名称 クリーンリサイクルセンター（粗大ごみ処理施設）

参 考

品質情報

耐用年数	38年	経過年数	29年		
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	未実施	
	耐震改修・補強の有無	未実施			
大規模改修実施年（工事名）					
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－	
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－	
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－	

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均	
利用者数（人）	0人	0人	0人	0人	
定員数（人）	0人	0人	0人	0人	
職員数（人）	0人	0人	0人	0人	
運営・開館日数（日）	0日	0日	0日	0日	

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均	
総支出（円）	0円	0円	0円	0円	
総収入（円）	0円	0円	0円	0円	
収支（円）	0円	0円	0円	0円	

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年／耐用年数	0.68	3	5
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数／延床面積	0人	1	2
	稼働率	運営日／365	0.00%	1	
	効率性	延床面積／職員数	0 m <sup>2</sup>	1	
財務	利用者コスト	支出／利用者数	0円	1	7
	面積コスト	支出／延床面積	0円	1	
	市民コスト	支出／対象人口	0円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	クリーンリサイクルセンター（焼却施設）
------	---------------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市坊沢字大野宮後150	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨・鉄筋コンクリート造	(法定耐用年数) 50年	階数(階) 3
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	2234.39 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	その他	取得価格	3,500,000,000円
取得年月日	-	建築年月日	平成2年3月20日 経過年数 29年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	I型	施設性能が高く、活用も有効的
基本的な方針	廃止	
平成30年に新施設が稼動を開始したことから、未利用施設となっており、使用の見込みがないことから解体時期を検討する。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	—
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

解体後の跡地利用を含め検討中。
-----------------

## 4. 目標使用年数 解体時期を検討中

--

施設名称 クリーンリサイクルセンター（焼却施設）

参 考

品質情報

耐用年数	50年	経過年数	29年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	未実施
	耐震改修・補強の有無	未実施		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	10,779人	10,953人	11,879人	11,204人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	3人	3人	3人	3人
運営・開館日数（日）	275日	268日	277日	273日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	178,158,579円	197,080,266円	110,662,429円	161,967,091円
総収入（円）	32,220,723円	35,705,267円	44,503,724円	37,476,571円
収支（円）	△ 145,937,856円	△ 161,374,999円	△ 66,158,705円	△ 124,490,520円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	0.52	3	5
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数/延床面積	5人	3	8
	稼働率	運営日/365	74.89%	4	
	効率性	延床面積/職員数	745 m <sup>2</sup>	5	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	14,457円	5	5
	面積コスト	支出/延床面積	72,488円	3	
	市民コスト	支出/対象人口	4,451円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	一般廃棄物最終処分場
------	------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市栄字徳左エ門谷地15-1	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨造 (法定耐用年数) 50年	階数 (階)	1
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積 (㎡)	125.5 ㎡ (1階)	㎡ (2階)	㎡ (3階) ㎡
取得事由	新築	取得価格	101,941,000 円
取得年月日	平成5年3月31日	建築年月日	平成5年3月31日 経過年数 25年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	Ⅱ型	施設性能は高いが、活用に検討が必要
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設から持ち込まれた焼却残渣を安全・適正に処理するための施設として必要不可欠であることから、存続していく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	検討中
	将来的に民間委託を検討中	
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

平成30年度に遮水シート、遮光マット、保護マットを更新。施設は良好であることから、適正管理に努める。
----------------------------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 25 年以上使用

--

施設名称 一般廃棄物最終処分場

参 考

品質情報

耐用年数	50年	経過年数	25年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	未実施
	耐震改修・補強の有無	未実施		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	—	車椅子対応エレベーターの有無	—
	歩行補助手すりの有無	—	点字ブロック、タイルの有無	—
	多目的トイレの有無	—	車椅子使用者駐車場の有無	—

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	0人	0人	0人	0人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	2人	2人	2人	2人
運営・開館日数（日）	275日	268日	277日	273日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	7,780,517円	4,461,243円	13,915,687円	8,719,149円
総収入（円）	0円	0円	0円	0円
収支（円）	△ 7,780,517円	△ 4,461,243円	△ 13,915,687円	△ 8,719,149円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	0.46	4	6
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数/延床面積	0人	1	4
	稼働率	運営日/365	74.89%	4	
	効率性	延床面積/職員数	63 m <sup>2</sup>	1	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	0円	1	5
	面積コスト	支出/延床面積	69,475円	3	
	市民コスト	支出/対象人口	240円	5	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	ゴミ埋立処分場（車庫）
------	-------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市栄字徳左エ門谷地15-1	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨造	(法定耐用年数) 38年	階数(階) 1
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	175.3 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	新築	取得価格	11,895,470円
取得年月日	平成6年12月28日	建築年月日	平成6年12月28日 経過年数 24年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	I型	施設性能が高く、活用も有効的
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
ごみ埋立処分場では、多様な重機等を使用し、家庭から排出される粗大ごみ等の処分を行っている。今後も引き続きこの施設を活用するためにも、予備品消耗品及び重機等の保管場所として維持・存続していく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	—
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

老朽化が進んでいるが、修繕を最小限に抑え、維持・存続していく。 [予定の修繕] H31 屋根：重ね葺き工事
-------------------------------------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 20 年以上使用

--

施設名称 ゴミ埋立処分場（車庫）

参 考

品質情報

耐用年数	38年	経過年数	24年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	不要
	耐震改修・補強の有無	不要		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	338人	415人	579人	444人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	2人	2人	2人	2人
運営・開館日数（日）	309日	309日	309日	309日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	86,505,290円	89,995,670円	92,107,661円	89,536,207円
総収入（円）	176,460円	236,300円	253,980円	222,247円
収支（円）	△ 86,328,830円	△ 89,759,370円	△ 91,853,681円	△ 89,313,960円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年／耐用年数	0.58	3	5
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数／延床面積	3人	3	6
	稼働率	運営日／365	84.66%	5	
	効率性	延床面積／職員数	88㎡	1	
財務	利用者コスト	支出／利用者数	201,658円	1	7
	面積コスト	支出／延床面積	510,760円	1	
	市民コスト	支出／対象人口	2,461円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	増沢ストックヤード
------	-----------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市増沢字増沢口12-1	土地所有者	北秋田市
主体構造	鉄骨造	(法定耐用年数) 0年	階数(階) 2
耐用年数	(目標耐用年数) 65年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	909.76 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	譲渡	取得価格	86,427,000円
取得年月日	-	建築年月日	不明
		経過年数	年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	Ⅲ型	施設性能は低いが、有効活用されている
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
ごみ収集作業員の詰所及び収集ごみの一時保管場所として活用しており、作業の効率化が図られていることから存続させていく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	検討中
	民間事業者に委託する予定	
	民間等への譲渡	検討中
	委託と同時期に譲渡を検討	

## 3. 管理に関する実施方針

老朽化が進んでいるが、空き施設の活用等も検討しながら、最小限の修繕に抑え、目標使用年数まで維持していく。
------------------------------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 10 年以上使用

--

施設名称 増沢ストックヤード

参 考

品質情報

耐用年数	0年	経過年数	年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	不要
	耐震改修・補強の有無	不要		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	1,545人	1,545人	1,555人	1,548人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	5人	5人	5人	5人
運営・開館日数（日）	309日	309日	311日	310日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	0円	0円	0円	0円
総収入（円）	0円	0円	0円	0円
収支（円）	0円	0円	0円	0円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	0.00	1	3
	耐震性能	耐震性の有無	有	3	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数/延床面積	2人	1	6
	稼働率	運営日/365	84.84%	5	
	効率性	延床面積/職員数	182 m <sup>2</sup>	3	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	0円	1	7
	面積コスト	支出/延床面積	0円	1	
	市民コスト	支出/対象人口	0円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	小規模ストックヤード
------	------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市米内沢字七曲14-1	土地所有者	北秋田市
主体構造	木造	(法定耐用年数) 15年	階数(階) 2
耐用年数	(目標耐用年数) 40年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	131.5 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	新築	取得価格	6,846,000円
取得年月日	平成12年7月14日	建築年月日	平成12年7月14日 経過年数 18年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	Ⅲ型	施設性能は低いが、有効活用されている
基本的な方針	存続	転用
使用の見込みがないことから、用途を廃止し、建設課の倉庫に転用した。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	—
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

--

## 4. 目標使用年数

--

施設名称 小規模ストックヤード

参 考

品質情報

耐用年数	15年	経過年数	18年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	不明
	耐震改修・補強の有無	不要		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	1,545人	1,545人	1,555人	1,548人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	5人	5人	5人	5人
運営・開館日数（日）	309日	309日	311日	310日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	0円	0円	0円	0円
総収入（円）	0円	0円	0円	0円
収支（円）	0円	0円	0円	0円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	1.07	1	4
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数/延床面積	12人	5	7
	稼働率	運営日/365	84.84%	5	
	効率性	延床面積/職員数	26 m <sup>2</sup>	1	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	0円	1	7
	面積コスト	支出/延床面積	0円	1	
	市民コスト	支出/対象人口	0円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	ゴミ処理休憩所及び車庫
------	-------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市阿仁水無字新町61-1	土地所有者	北秋田市
主体構造	木造	(法定耐用年数) 17年	階数(階) 2
耐用年数	(目標耐用年数) 40年		
延床面積(m <sup>2</sup> )	154.79 m <sup>2</sup> (1階)	m <sup>2</sup> (2階)	m <sup>2</sup> (3階) m <sup>2</sup>
取得事由	新築	取得価格	7,148,200円
取得年月日	平成3年3月30日	建築年月日	平成3年3月30日 経過年数 28年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	Ⅲ型	施設性能は低いが、有効活用されている
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
ごみ収集作業員の詰所及び収集ごみの一時保管場所として活用しており、作業の効率化が図られていることから存続させていく。		
検討内容	集約・複合化	—
	公民連携	—
	委託業者への貸付け	
	民間等への譲渡	検討中
	現使用者への売却(譲渡)を検討	

## 3. 管理に関する実施方針

市で直接使用していないことから、修繕等については使用者が行うこととし、併せて売却等についても検討していく。
-------------------------------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 3 年以上使用

--

施設名称 ゴミ処理休憩所及び車庫

参 考

品質情報

耐用年数	17年	経過年数	28年	
耐震状況	耐震基準の新旧		耐震診断の有無	不要
	耐震改修・補強の有無	不要		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	—	車椅子対応エレベーターの有無	—
	歩行補助手すりの有無	—	点字ブロック、タイルの有無	—
	多目的トイレの有無	—	車椅子使用者駐車場の有無	—

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	1,854人	1,854人	1,866人	1,858人
定員数（人）	0人	0人	0人	0人
職員数（人）	6人	6人	6人	6人
運営・開館日数（日）	309日	309日	311日	310日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	0円	0円	0円	0円
総収入（円）	0円	0円	0円	0円
収支（円）	0円	0円	0円	0円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	1.47	1	4
	耐震性能	耐震性の有無	有	5	
	福祉性能	バリアフリー対応数	0	1	
供給	利用度	利用者数/延床面積	12人	5	7
	稼働率	運営日/365	84.84%	5	
	効率性	延床面積/職員数	26 m <sup>2</sup>	1	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	0円	1	7
	面積コスト	支出/延床面積	0円	1	
	市民コスト	支出/対象人口	0円	1	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	米代流域衛生センター
------	------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市脇神字三ツ屋岱1-1	土地所有者	北秋田市		
主体構造	鉄骨・鉄筋コンクリート造 (法定耐用年数) 20年	階数 (階)	3		
耐用年数	(目標耐用年数) 20年				
延床面積 (㎡)	2,494 ㎡ (1階)	1,300 ㎡ (1階以外)	1,193 ㎡		
取得事由	譲渡	取得価格	0円		
取得年月日	2020年4月1日	建築年月日	平成6年3月1日	経過年数	27年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	IV	施設性能が低く、活用についても検討が必要
基本的な方針	廃止	解体
令和2年3月31日に運転を停止し、北秋田市周辺衛生施設組合も解散した。令和2年度に解体工事を着手し令和4年度に完了予定		
検討内容	集約・複合化	済
	公民連携	-
	民間等への譲渡	-

## 3. 管理に関する実施方針

--

## 4. 目標使用年数

--

施設名称 米代流域衛生センター

参 考

品質情報

耐用年数	20年	経過年数	27年		
耐震状況	耐震基準の新旧	新	耐震診断の有無	不要	
	耐震改修・補強の有無	不要			
大規模改修実施年（工事名）					
バリアフリー	出入口スロープの有無	－	車椅子対応エレベーターの有無	－	
	歩行補助手すりの有無	－	点字ブロック、タイルの有無	－	
	多目的トイレの有無	－	車椅子使用者駐車場の有無	－	

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均	
利用者数（人）	－人	－人	－人	人	
定員数（人）	－人	－人	－人	人	
職員数（人）	－人	－人	－人	人	
運営・開館日数（日）	－日	－日	－日	日	

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均	
総支出（円）	－円	－円	－円	円	
総収入（円）	－円	－円	－円	円	
収支（円）	円	円	円	円	

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年／耐用年数	－	－	－
	耐震性能	耐震性の有無	－	－	
	福祉性能	バリアフリー対応数	－	－	
供給	利用度	利用者数／延床面積	－人	－	－
	稼働率	運営日／365	%	－	
	効率性	延床面積／職員数	－m <sup>2</sup>	－	
財務	利用者コスト	支出／利用者数	－円	－	－
	面積コスト	支出／延床面積	－円	－	
	市民コスト	支出／対象人口	－円	－	

北秋田市公共施設等総合管理計画に基づく  
個別施設計画

施設名称	北秋田市し尿処理施設
------	------------

所管部署名 生活課

## 1. 基本情報

所在地	北秋田市鷹巣字小沼15、16	土地所有者	北秋田市		
主体構造	鉄骨・鉄筋コンクリート造 (法定耐用年数) 20年	階数 (階)	3		
耐用年数	(目標耐用年数) 35年				
延床面積 (㎡)	1,249.99 ㎡ (1階)	559.68 ㎡ (1階以外)	690.31 ㎡		
取得事由	新築	取得価格	1,433,916,000 円		
取得年月日	2020年3月31日	建築年月日	令和2年3月31日	経過年数	00年

## 2. 管理に関する基本的な方針

自己評価の結果	I	施設性能が高く、活用も有効的
基本的な方針	存続	長寿命化対策を図り運営
令和元年度に完成し、令和2年4月1日から供用を開始した。躯体については事前保全に努め、長寿命化を図っていく。		
検討内容	集約・複合化	済
	公民連携	—
	長期包括的運転維持管理委託を導入	
	民間等への譲渡	—

## 3. 管理に関する実施方針

施設の特異性から他の施設と同様の保全改修は困難であるが、環境省が示す長寿命化に関するマニュアルを参考に長寿命化を図っていく。
----------------------------------------------------------------

## 4. 目標使用年数 今後 35 年以上使用

--

施設名称 北秋田市し尿処理施設

参 考

品質情報

耐用年数	20年	経過年数	00年	
耐震状況	耐震基準の新旧	新	耐震診断の有無	不要
	耐震改修・補強の有無	不要		
大規模改修実施年（工事名）				
バリアフリー	出入口スロープの有無	-	車椅子対応エレベーターの有無	-
	歩行補助手すりの有無	-	点字ブロック、タイルの有無	-
	多目的トイレの有無	-	車椅子使用者駐車場の有無	-

供給情報

項目	H25年度	H26年度	H27年度	3か年平均
利用者数（人）	- 人	- 人	- 人	人
定員数（人）	- 人	- 人	- 人	人
職員数（人）	- 人	- 人	- 人	人
運営・開館日数（日）	- 日	- 日	- 日	日

財務情報

項目	平成25年度	平成26年度	平成27年度	3か年平均
総支出（円）	- 円	- 円	- 円	円
総収入（円）	- 円	- 円	- 円	円
収支（円）	円	円	円	円

施設評価

項目	算出式	当該施設	評価点	施設評価	備考
品質	老朽化率	経過年/耐用年数	-	-	
	耐震性能	耐震性の有無	-	-	-
	福祉性能	バリアフリー対応数	-	-	
供給	利用度	利用者数/延床面積	- 人	-	
	稼働率	運営日/365	%	-	-
	効率性	延床面積/職員数	- m <sup>2</sup>	-	
財務	利用者コスト	支出/利用者数	- 円	-	
	面積コスト	支出/延床面積	- 円	-	-
	市民コスト	支出/対象人口	- 円	-	