

金 抜 設 計 書		検 算		設 計	
修 繕 番 号	建管除修第43号				
修 繕 名 称	除雪車両整備(その31)				
修 繕 場 所	森吉除雪センター				
修 繕 費	. ー (内消費税額 . ー)				
修 繕 概 要					
定期点検整備 N=1式					
車両整備 N=1式					
特定自主検査 N=1式					
保安確認検査 N=1式					
修繕予定期間					
契約日の翌日から令和8年10月30日					

除雪車両整備

【特記仕様書】

1 業務概要

- (1) 修繕番号 建管除修第43号
- (2) 修繕名称 除雪車両整備 (その31)
- (3) 修繕場所 森吉除雪センター
- (4) 修繕概要
 - 車番 秋田900ろ1339
 - 車名 日立
 - 車種 ドーザ14t
 - 型式 YDR-H84
 - 車検満了日 令和8年8月22日
 - 定期点検整備 N=1式
 - 車両整備 N=1式
 - 特定自主検査 N=1式
 - 保安確認検査 N=1式
- (5) 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日

2 条件

- (1) 今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- (2) 本特記仕様書に定めのない事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

3 担当

北秋田市 建設部 建設課 管理係 TEL0186-72-3116

設計書(整備点検)

車 名	日立建機	型 式	YDR-H84	車輛所属車庫
登録番号	秋田 900 る 1339	エンジン型式	B67	森 吉
車体番号	H84-10161	車検満了日	令和 8 年 8 月 22 日	
初年度登録	平成 30 年 11 月	特記事項	基本点検・整備	

(円)

	整備内容	金 額		整備内容	金 額
	整備内容	金 額		整備内容	金 額
基本点検	12ヶ月基本点検料		制動装置		
	保安確認検査料				
	特定自主検査料				
	車体スチーム洗浄				
	SCRエラー走行不能・搬送				
	SCRエラー発報走行不能応急				
	カミンズ診断機リセット			制動装置 小 計 ⑤	
	メンテナンスインジケータリセット		バッテリー	整備内容	金 額
				バッテリー交換	
	基本点検 小 計 ①			バッテリー 小 計 ⑥	
原動機	整備内容	金 額	走行装置	整備内容	金 額
	エンジンオイル・エレメント交換				
	燃料フィルター交換				
	マフラー耐熱塗装				
	PCVフィルター交換				
	エアコンベルト交換			走行装置 小 計 ⑦	
	LLCサブタンク補充		舵取り装置	整備内容	金 額
動力伝達装置	原動機 小 計 ②				
	整備内容	金 額	その他		
	ミッションオイル交換				
	ミッションオイルエレメント交換			舵取り装置 小 計 ⑧	
	フロントデフオイル交換		その他	整備内容	金 額
	リアデフオイル交換			排土板(ブレード)塗装	
				車輛グリスアップ	
				プラウ左右反転表示板破損交換・塗装	
				左右プラウストッパー亀裂溶接・補修塗装	
	動力伝達装置 小 計 ③			左昇降ステップ修正・塗装	
保安灯火装置	整備内容	金 額		R左右フェンダー亀裂脱着溶接・塗装	
	左プラウ車幅灯不灯配線修理・マーカー交換			R左右機関室昇降ステップ欠損取付・塗装	
	左右車幅灯不灯・修理				
	ナンバー灯不灯・修理				
	R左右リフレクタ交換・ブラケット修正・塗装			その他 小 計 ⑨	
	保安灯火装置 小 計 ④		整備合計 ①～⑨		

設計書(部品等)

[illegible]