

金 抜 設 計 書		検 算		設 計	
修 繕 番 号	建管除修第44号				
修 繕 名 称	除雪車両整備(その32)				
修 繕 場 所	森吉除雪センター				
修 繕 費	. ー (内消費税額 . ー)				
修 繕 概 要					
定期点検整備 N=1式					
車両整備 N=1式					
特定自主検査 N=1式					
保安確認検査 N=1式					
修繕予定期間					
契約日の翌日から令和8年10月30日					

実 施 設 計 書

【特記仕様書】

1 業務概要

- | | |
|------------|--|
| (1) 修繕番号 | 建管除修第44号 |
| (2) 修繕名称 | 除雪車両整備 (その32) |
| (3) 修繕場所 | 森吉除雪センター |
| (4) 修繕概要 | 車番 秋田900ゑ1430
車名 日立
車種 ドーザ11t
型式 YDR-H86
車検満了日 令和8年9月17日
定期点検整備 N=1式
車両整備 N=1式
特定自主検査 N=1式
保安確認検査 N=1式 |
| (5) 修繕予定期間 | 契約日の翌日から令和8年10月30日 |

2 条件

- (1) 今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- (2) 本特記仕様書に定める無い事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

3 担当

北秋田市 建設部 建設課 管理係 TEL0186-72-3116

実 施 設 計 書

車 名	日立建機	型 式	YDR-H86	車輛所属車庫
登録番号	秋田 900 る 1430	エンジン型式	QB4-26716378	森 吉
車体番号	H86-10520	車検満了日	令和 8 年 9 月 17 日	
初年度登録	令和 2 年 1 月	特記事項	基本点検・整備	

(円)

	整 備 内 容	金 額		整 備 内 容	金 額
	整 備 内 容	金 額		整 備 内 容	金 額
基本点検	24ヶ月基本点検料		制動装置		
	保安確認検査料				
	特定自主検査料				
	車両回送料(アタッチメント運搬含む)				
	車体スチーム洗浄				
	カミンス診断機リセット			制動装置 小 計 ⑤	
	バケット取外プラウアタッチメント取付		バッテリー	整 備 内 容	金 額
	プラウアタッチメント破損修理ボルト交換				
	バケットポジショナセンサー交換・配線修理				
	基本点検 小 計 ①			バッテリー 小 計 ⑥	
原動機	整 備 内 容	金 額	走行装置	整 備 内 容	金 額
	エンジンオイル・エレメント交換				
	ロッカーカバーしみ清掃・締付				
	燃料フィルター交換				
	マフラー耐熱塗装				
	PCVフィルター交換			走行装置 小 計 ⑦	
	エアコンベルト調整		舵取り装置	整 備 内 容	金 額
	LLCサブタンク補充				
	原動機 小 計 ②				
動力伝達装置	整 備 内 容	金 額	その他	整 備 内 容	金 額
	ミッションオイル交換				
	ミッションオイルエレメント交換			舵取り装置 小 計 ⑧	
	フロントデフオイル交換			整 備 内 容	金 額
	リアデフオイル交換			排土板(ブレード)塗装	
	右作動油タンク上部しみ・点検			バケット全面塗装	
				車輛グリスアップ	
				右ヘッドライトブラケット塗装	
	動力伝達装置 小 計 ③			左バッテリーケース昇降ステップ修正・塗装	
				左プラウリフレクタ交換	
保安灯火装置	整 備 内 容	金 額		左ソリアジャストレバー欠損交換・塗装	
	プラウ車幅灯配線新規作製・マーカー交換			左エンジンフード歪み修正塗装・モール交換	
	左右車幅灯・R右スモール不灯・修理				
	F上部作業灯LED交換				
	ナンバー灯ASSY交換			その他 小 計 ⑨	
	保安灯火装置 小 計 ④			整備合計 ①～⑨	

設計書(部品等)

[illegible]