

金 抜 設 計 書		検 算		設 計	
修 繕 番 号	建管除修第47号				
修 繕 名 称	除雪車両整備(その35)				
修 繕 場 所	阿仁オペレーションセンター				
修 繕 費	. ー (内消費税額 . ー)				
修 繕 概 要					
定期点検整備 N=1式					
車両整備 N=1式					
特定自主検査 N=1式					
保安確認検査 無し					
修繕予定期間					
契約日の翌日から令和8年10月30日					

除雪車両整備

【特記仕様書】

1 業務概要

- | | |
|------------|---|
| (1) 修繕番号 | 建管除修第47号 |
| (2) 修繕名称 | 除雪車両整備 (その35) |
| (3) 修繕場所 | 阿仁オペレーションセンター |
| (4) 修繕概要 | 車種 秋田00ま6026
車名 コマツ
車種 グレーダ4m
型式 G70A4A
車検満了日 令和9年11月4日
定期点検整備 N=1式
車両整備 N=1式
特定自主検査 N=1式
保安確認検査 無し |
| (5) 修繕予定期間 | 契約日の翌日から令和8年10月30日 |

2 条件

- (1) 今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- (2) 本特記仕様書に定めの無い事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

3 担当

北秋田市 建設部 建設課 管理係 TEL0186-72-3116

設計書(整備点検)

車 名	KOMATSU	型 式	G70A4A	車輛所属車庫
登録番号	秋田 00 ま 6026	エンジン型式	6D125	阿 仁
車体番号	G70A4A-12088	車検満了日	令和 9 年 11 月 4 日	
初年度登録	平成 9 年 12 月	特記事項	基本点検／整備	

(円)

	整 備 内 容	金 額		整 備 内 容	金 額
	整 備 内 容	金 額		整 備 内 容	金 額
基本点検	12ヶ月基本点検料		制動装置		
	特定自主検査料				
	車体スチーム洗浄				
	車両回送料				
				制動装置 小 計 ⑤	
			バッテリー	整 備 内 容	金 額
	基本点検 小 計 ①			バッテリー 小 計 ⑥	
原動機	整 備 内 容	金 額	走行装置	整 備 内 容	金 額
	エンジンオイル・エレメント交換				
	燃料フィルター交換				
	マフラーウォータードレン破損・修理				
	マフラー耐熱塗装				
	ファンベルト調整			走行装置 小 計 ⑦	
	LLCサブタンク補充		舵取り装置	整 備 内 容	金 額
	原動機 小 計 ②				
動力伝達装置	整 備 内 容	金 額	舵取り装置		
	ミッションオイル交換				
	ミッションオイルエレメント交換			舵取り装置 小 計 ⑧	0
	タンデムオイル交換		その他	整 備 内 容	金 額
				排土板(ブレード)塗装	
				車輛グリスアップ	
				右昇降ステップ塗装取付亀裂・溶接修理	
				右昇降ステップ緩み止め溶接	
	動力伝達装置 小 計 ③			左昇降ステップ塗装・欠品部品取付	
保安灯火装置	整 備 内 容	金 額	その他		
	F中央下ワイパーアーム交換				
	R左テールランプユニットASSY交換				
	保安灯火装置 小 計 ④			その他 小 計 ⑨	
			整備合計 ①～⑨		

設計書(部品等)

[illegible]