

|                                                                                                                                                                         |                                           |        |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--|--------|--|
| 金  抜  設  計  書                                                                                                                                                           |                                           | 検<br>算 |  | 設<br>計 |  |
| 修  繕  番  号                                                                                                                                                              | 建管除修第27号                                  |        |  |        |  |
| 修  繕  名  称                                                                                                                                                              | 除雪車両整備(その15)                              |        |  |        |  |
| 修  繕  場  所                                                                                                                                                              | 森吉除雪センター                                  |        |  |        |  |
| 修  繕  費                                                                                                                                                                 | ¥          - . -      (内消費税額      ¥- . -) |        |  |        |  |
| <div>修  繕  概  要</div> <div>定期点検整備  N=1式</div> <div>車両整備      N=1式</div> <div>特定自主検査  N=1式</div> <div>保安確認検査  N=1式</div> <div>修繕予定期間</div> <div>契約日の翌日から令和8年10月30日</div> |                                           |        |  |        |  |

除雪車両整備（秋田00ま6217）

【特記仕様書】

1 業務概要

- (1) 修繕番号 建管除修第27号
- (2) 修繕名称 除雪車両整備（その15）
- (3) 修繕場所 森吉除雪センター
- (4) 修繕概要
  - 車名 小松
  - 車種 除雪グレーダ 4.0m
  - 型式 G70A4A
  - 車検満了日 令和8年10月21日
  - 定期点検整備 N=1式
  - 車両整備 N=1式
  - 特定自主検査 N=1式
  - 保安確認検査 N=1式

- (5) 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日

2 条件

- (1) 今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- (2) 本特記仕様書に定めのない事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

# 設計書(整備点検)

|       |              |        |                  |        |
|-------|--------------|--------|------------------|--------|
| 車 名   | KOMATSU      | 型 式    | G70A4A           | 車輛所属車庫 |
| 登録番号  | 秋田 00 ま 6217 | エンジン型式 | 6D125            | 森 吉    |
| 車体番号  | G70A4A-13001 | 車検満了日  | 令和 8 年 10 月 21 日 |        |
| 初年度登録 | 平成 10 年 12 月 | 特記事項   | 基本点検・整備          |        |

(円)

|        | 整備内容                | 金 額 |          | 整備内容                  | 金 額 |
|--------|---------------------|-----|----------|-----------------------|-----|
|        | 整備内容                | 金 額 |          | 整備内容                  | 金 額 |
| 基本点検   | 24ヶ月基本点検料           |     | 制動装置     |                       |     |
|        | 保安確認検査料             |     |          |                       |     |
|        | 特定自主検査料             |     |          |                       |     |
|        | 車両回送料               |     |          |                       |     |
|        | 車体スチーム洗浄            |     |          |                       |     |
|        |                     |     |          |                       |     |
|        |                     |     | バッテリー    | 制動装置 小 計 ⑤            |     |
|        |                     |     |          | 整備内容                  | 金 額 |
|        |                     |     |          | 左バッテリーBOX破損修理・塗装      |     |
|        |                     |     |          | 右バッテリーBOXキャッチ交換       |     |
|        | 基本点検 小 計 ①          |     |          | バッテリー 小 計 ⑥           |     |
| 原動機    | 整備内容                | 金 額 | 走行装置     | 整備内容                  | 金 額 |
|        | エンジンオイル・エレメント交換     |     |          |                       |     |
|        | 燃料フィルター交換           |     |          |                       |     |
|        | マフラー耐熱塗装            |     |          |                       |     |
|        | エアエレメント交換           |     |          |                       |     |
|        | ラジエータファンガード交換       |     |          | 走行装置 小 計 ⑦            |     |
|        | ラジエータアッパーホース交換      |     | 舵取り装置    | 整備内容                  | 金 額 |
|        | クーラント交換             |     |          | 右中折れシリンダーOH           |     |
|        | 原動機 小 計 ②           |     |          |                       |     |
|        |                     |     |          |                       |     |
| 動力伝達装置 | 整備内容                | 金 額 | その他      | 整備内容                  | 金 額 |
|        | ミッションオイル交換          |     |          | 排土板(ブレード)塗装           |     |
|        | ミッションオイルエレメント交換     |     |          | 車輛グリスアップ              |     |
|        | ミッションしみ締付清掃・塗装      |     |          | キャビン下及び機関室下部フレーム塗装    |     |
|        | タンデムオイル交換           |     | その他      | キャビン白帯下部鈑金塗装          |     |
|        |                     |     |          | R右作動油エレメント下キャッチ交換     |     |
|        |                     |     |          | 左右エンジンフード開閉不良・修理      |     |
|        |                     |     |          | 左右エンジンフードキャッチ・ストッパー交換 |     |
|        |                     |     |          | 右ドアヒンジ異音・修理           |     |
|        | 動力伝達装置 小 計 ③        |     |          | マフラーウォータードレン破損・修理     |     |
| 保安灯火装置 | 整備内容                | 金 額 | 整備合計 ①～⑨ |                       |     |
|        | F側灯火関連点灯せず・点検       |     |          |                       |     |
|        | スモール・ナンバー灯関連点灯せず・点検 |     |          |                       |     |
|        |                     |     |          |                       |     |
|        |                     |     |          |                       |     |
|        | 保安灯火装置 小 計 ④        |     |          |                       |     |

## 設計書(部品等)

[illegible]