

|                                                                                                                  |                                           |        |  |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--|--------|--|
| 金  抜  設  計  書                                                                                                    |                                           | 検<br>算 |  | 設<br>計 |  |
| 修  繕  番  号                                                                                                       | 建管除修第29号                                  |        |  |        |  |
| 修  繕  名  称                                                                                                       | 除雪車両整備(その17)                              |        |  |        |  |
| 修  繕  場  所                                                                                                       | 森吉除雪センター                                  |        |  |        |  |
| 修  繕  費                                                                                                          | ¥          - . -      (内消費税額      ¥- . -) |        |  |        |  |
| <div>修  繕  概  要</div> <div>定期点検整備  N=1式<br/>車両整備      N=1式</div> <div>修繕予定期間</div> <div>契約日の翌日から令和8年10月30日</div> |                                           |        |  |        |  |

除雪車両整備（秋田900る1404）

【特記仕様書】

1 業務概要

- （１）修繕番号 建管除修第29号
- （２）修繕名称 除雪車両整備（その17）
- （３）修繕場所 森吉除雪センター
- （４）修繕概要
  - 車名 ニッセキ
  - 車種 ロータリ 2.6m
  - 型式 YDS-R03F
  - 車検満了日 令和9年10月30日
  - 定期点検整備 N=1式
  - 車両整備 N=1式

- （５）修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日

2 条件

- （１）今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- （２）本特記仕様書に定めのない事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

# 設計書(整備点検)

|       |               |        |                  |        |
|-------|---------------|--------|------------------|--------|
| 車 名   | NICHIJO       | 型 式    | YDS-R03F         | 車輛所属車庫 |
| 登録番号  | 秋田 900 る 1404 | エンジン型式 | 6UZ1-535029      | 森 吉    |
| 車体番号  | R03F-0109     | 車検満了日  | 令和 9 年 10 月 30 日 |        |
| 初年度登録 | 令和 1 年 10 月   | 特記事項   | 基本点検・整備          |        |

(円)

| 基本点検   | 整備内容                 | 金 額 | 制動装置  | 整備内容                | 金 額 |
|--------|----------------------|-----|-------|---------------------|-----|
|        | 12ヶ月基本点検料            |     |       | 走行ドラムブレーキ脱着分解       |     |
|        | 車両回送料                |     |       | シュー取外し点検清掃給油        |     |
|        | 車体スチーム洗浄             |     |       | ハブベアリング点検給油         |     |
|        | 車体錆止め塗装              |     |       | ブレーキフルード交換          |     |
|        | SCR強制再生IDSSリセット      |     |       | サイドブレーキワイヤー・パッド交換調整 |     |
|        |                      |     |       | 制動装置 小 計 ⑤          |     |
|        |                      |     | バッテリー | 整備内容                | 金 額 |
|        |                      |     |       |                     |     |
|        |                      |     |       |                     |     |
|        | 基本点検 小 計 ①           |     |       | バッテリー 小 計 ⑥         |     |
| 原動機    | 整備内容                 | 金 額 | 走行装置  | 整備内容                | 金 額 |
|        | エンジンオイル・エレメント交換      |     |       |                     |     |
|        | 燃料フィルター交換            |     |       |                     |     |
|        | 尿素フィルター交換            |     |       |                     |     |
|        | マフラー耐熱塗装             |     |       |                     |     |
|        | エアクリーナーエレメント交換       |     |       | 走行装置 小 計 ⑦          |     |
|        | ファンベルト・エアコンベルト調整     |     | 舵取り装置 | 整備内容                | 金 額 |
|        | LLCサブタンク補充           |     |       |                     |     |
|        | 原動機 小 計 ②            |     |       |                     |     |
| 動力伝達装置 | 整備内容                 | 金 額 |       |                     |     |
|        | ミッションオイル交換           |     | その他   | 舵取り装置 小 計 ⑧         |     |
|        | ミッションオイルエレメント交換      |     |       | 整備内容                | 金 額 |
|        | 動力油交換                |     |       | ロータリー作業機内塗装         |     |
|        | 動力油エレメント交換           |     |       | 作業機左右横側黄色補修塗装       |     |
|        | F側M/T～デフ出力プロペラシャフト交換 |     |       | 車輛グリスアップ            |     |
|        |                      |     |       | チェーンケース内点検及びグリス交換   |     |
|        |                      |     |       | 作業機(伝動機)オイル交換       |     |
|        | 動力伝達装置 小 計 ③         |     |       | 左昇降シリンダグリスニップル折損・交換 |     |
|        |                      |     |       | シュート格納ストッパー交換       |     |
| 保安灯火装置 | 整備内容                 | 金 額 |       | 左右Fフェンダー歪み修正・塗装     |     |
|        | 左右キャビン後方車幅灯LED交換     |     |       | 左昇降ステップ脱着・修正        |     |
|        | 雪切ミラー交換              |     |       | その他 小 計 ⑨           |     |
|        | 右アンダーミラー欠損・交換        |     |       | 整備合計 ①～⑨            |     |
|        | Rアンダーミラー交換           |     |       |                     |     |
|        | 保安灯火装置 小 計 ④         |     |       |                     |     |

## 設計書(部品等)

[illegible]