

金 抜 設 計 書		検 算		設 計	
修 繕 番 号	建管除修第31号				
修 繕 名 称	除雪車両整備(その19)				
修 繕 場 所	比立内オペレーションセンター				
修 繕 費	¥ - . - （内消費税額 ¥- . -）				
修 繕 概 要 定期点検整備 N=1式 車両整備 N=1式 保安確認検査 N=1式 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日					

除雪車両整備（秋田900る454）

【特記仕様書】

1 業務概要

- （１）修繕番号 建管除修第31号
- （２）修繕名称 除雪車両整備（その19）
- （３）修繕場所 比立内オペレーションセンター
- （４）修繕概要
 - 車名 ニッセキ
 - 車種 ロータリ除雪車 2.6m
 - 型式 JDS-R03C
 - 車検満了日 令和8年8月8日
 - 定期点検整備 N=1式
 - 車両整備 N=1式
 - 保安確認検査 N=1式

- （５）修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日

2 条件

- （１）今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- （２）本特記仕様書に定めのない事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

設計書(整備点検)

車 名	NICHIJO	型 式	JDS-R03C	車輛所属車庫
登録番号	秋田 900 る 454	エンジン型式	6M70-TL386360	阿 仁 (比立内)
車体番号	R03C-0017	車検満了日	令和 8 年 8 月 8 日	
初年度登録	平成 18 年 11 月	特記事項	基本点検／整備	

(円)

	整備内容	金 額		整備内容	金 額
	整備内容	金 額		整備内容	金 額
基本点検	24ヶ月基本点検料		制動装置	走行ドラムブレーキ脱着分解	
	保安確認検査料			シュー取外し点検清掃給油	
	車両回送料(納車)			ハブベアリング点検給油	
	車体スチーム洗浄			ホイールシリンダー全輪交換	
	車体錆止め塗装				
				制動装置 小 計 ⑤	
			バッテリー	整備内容	金 額
	基本点検 小 計 ①			バッテリー 小 計 ⑥	
原動機	整備内容	金 額	走行装置	整備内容	金 額
	エンジンオイル・エレメント交換			左昇降リンクグリスニップル交換	
	燃料フィルター交換				
	エアクリーナーエレメント交換				
	マフラー耐熱塗装				
	PCVエレメント交換			走行装置 小 計 ⑦	
	LLCサブタンク補充		舵取り装置	整備内容	金 額
				左右ステアリングストッパー交換	
	原動機 小 計 ②				
動力伝達装置	整備内容	金 額	舵取り装置		
	ミッションオイル交換				
	ミッションオイルエレメント交換			舵取り装置 小 計 ⑧	
	動力油交換		その他	整備内容	金 額
	動力油エレメント交換			ロータリー作業機内塗装	
	動力油タンク脱着・修理			チェーンケース点検及びグリス交換	
				作業機(伝動機)オイル交換	
				デフレクター紅白塗装 文字入れ	
	動力伝達装置 小 計 ③			ブローア脱着羽根曲がり修理	
保安灯火装置	整備内容	金 額		シュート格納ストッパー交換	
	左サイドミラーASSY交換			左ドア操作ワイヤー交換	
	左車幅灯ASSY交換			車室内天張脱着・清掃	
	RLED作業灯ASSY交換			車輛グリスアップ	
	ナンバー灯ASSY交換			その他 小 計 ⑨	
	保安灯火装置 小 計 ④		整備合計 ①～⑨		

設計書(部品等)

[illegible]