

金 抜 設 計 書		検 算		設 計	
修 繕 番 号	建管除修第37号				
修 繕 名 称	除雪車両整備(その25)				
修 繕 場 所	阿仁オペレーションセンター				
修 繕 費	¥ - . - （内消費税額 ¥- . -）				
修 繕 概 要 定期点検整備 N=1式 車両整備 N=1式 特定自主検査 N=1式 保安確認検査 N=1式 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日					

除雪車両整備（秋田000る335）

【特記仕様書】

1 業務概要

- (1) 修繕番号 建管除修第37号
- (2) 修繕名称 除雪車両整備（その25）
- (3) 修繕場所 阿仁オペレーションセンター
- (4) 修繕概要
- | | |
|--------|-------------|
| 車名 | コマツ |
| 車種 | 除雪グレーダ 4.0m |
| 型式 | G70A4A |
| 車検満了日 | 令和8年11月19日 |
| 定期点検整備 | N=1式 |
| 車両整備 | N=1式 |
| 特定自主検査 | N=1式 |
| 保安確認検査 | N=1式 |

- (5) 修繕予定期間 契約日の翌日から令和8年10月30日

2 条件

- (1) 今回の入札に当たり、現場説明はありませんので、設計書を参考として積算してください。契約後、その内容に変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、契約額を精算するものとします。
- (2) 本特記仕様書に定めのない事項等が生じた場合は、担当職員と協議することとします。

設計書(整備点検)

車 名	KOMATSU	型 式	G70A4A	車輛所属車庫
登録番号	秋田 000 る 335	エンジン型式	6D125	阿 仁
車体番号	G70A4A-13094	車検満了日	令和 8 年 11 月 19 日	
初年度登録	平成 12 年 11 月	特記事項	基本点検／整備	

(円)

	整備内容	金 額		整備内容	金 額
	整備内容	金 額		整備内容	金 額
基本点検	24ヶ月基本点検料		制動装置		
	保安確認検査料				
	特定自主検査料				
	車体スチーム洗浄				
	車両回送料				
	基本点検 小 計 ①		バッテリー	制動装置 小 計 ⑤	
				整備内容	金 額
原動機	整備内容	金 額	走行装置	バッテリー 小 計 ⑥	
	エンジンオイル・エレメント交換				
	エンジンオイルパン腐食修理・塗装				
	燃料フィルター交換・デリバリパイプしみ締付				
	マフラー耐熱塗装				
	ラジエーターキャップ漏れ・交換			走行装置 小 計 ⑦	
	エキマニ付近冷却水配管漏れガスケット・交換		舵取り装置	整備内容	金 額
	LLCクーラント交換・漏れ点検			左右インチングシリンダーOH	
	原動機 小 計 ②				
動力伝達装置	整備内容	金 額	その他		
	ミッションオイル交換				
	ミッションオイルエレメント交換				
	タンデムオイル交換				
			その他	舵取り装置 小 計 ⑧	
				整備内容	金 額
				排土板(ブレード)塗装	
	動力伝達装置 小 計 ③			車輛グリスアップ	
保安灯火装置	整備内容	金 額		左エンジンフードヒンジ固着修理・補修塗装	
	ヘッドライトHI切替不良点検・修理			右バッテリーカバーヒンジ溶接修理・ケース塗装	
	上部作業灯SWインジケータ不灯・修理			左バッテリーカバーストッパー交換・ケース塗装	
	F右作業灯不灯・修理			Rアンダーミラーフード亀裂溶接修理・補修塗装	
	R・LED作業灯・バックランプLED作業灯交換			右昇降ステップ曲がり修正・塗装	
	保安灯火装置 小 計 ④				
				その他 小 計 ⑨	
				整備合計 ①～⑨	

設計書(部品等)

[illegible]