


【参考】

令和3年度 多面的機能支払交付金 共同活動における事故発生状況

番号	発生年月日	対象施設	活動内容	被災者	事故の状況	
					被災区分	概要
1	4月11日 (日)	水路	泥上げ	60代男性	骨折	コンクリート水路の泥上げ作業中に、法面の雑草を引き抜くために隣接するU字溝に乗り雑草を握って力を入れたところ、体勢が崩れ転倒しコンクリート水路の底に背面から落下した。救急車で病院に搬送し、肋骨骨折で全治一ヶ月と診断。
2	4月18日 (日)	水路	泥上げ	40代男性	裂傷	水路の堰払い中、切り株と接触、足首付近を裂傷
3	4月25日 (日)	水路	泥上げ	60代男性	裂傷	水路の泥上げ作業で移動中に、誤って足を滑らせ足首をひねり土水路に転倒し、捻挫程度だと思い、湿布を貼るなどしていたが、痛みが引かなかったため、4月30日に病院を受診したところ、「右足関節靭帯損傷」と診断された。
4	4月29日 (木)	水路	草刈り	60代男性	裂傷	水路の法面を草刈り作業中、淵にあった石に当たりはじき返され刃が長靴に当たり左足親指の上肉を負傷。病院で受診し、数針縫合。(全治2週間程度)
5	5月1日 (土)	水路	泥上げ	70代男性	打撲	側溝の泥上げ作業の為に法面を下っていた所、足を滑らせてバランスを崩し右太ももを側溝へぶつける。病院で受診し、打撲全治4週間と診断。
6	5月3日 (月)	水路	点検	70代男性	創傷	点検のため巡回中、土水路に流木があり通水上の障害となっていたため、被災者が手で取り除こうとしたところ、流木の下に柴が生えていることに気付かず、取り除いた際に柴が跳ね返って被災者の眼部に当たった。
7	5月9日 (日)	水路	倒木処理	60代男性	裂傷	水路上の倒木を撤去するため、複数人でチェーンソーを使用し、倒木を切断しているときに、誤って別の構成員の使用していたチェーンソーに右手親指が接触し負傷。病院で受診し、右手親指の指先の骨に達するほどの外傷(全治1ヶ月程度)と診断。
8	5月30日 (日)	水路	草刈り	60代男性	裂傷	水路の草刈り作業中、用水路(幅1m、高さ55cm)を飛び越える際に転倒し、病院で受診し、左足アキレス腱の断裂の診断を受ける。全治6週間。
9	6月6日 (日)	景観形成	植栽防除	60代男性	頭蓋骨骨折	植栽防除の活動中、軽トラックからホースを道路横断させて防除をしていたところ、一般車が走行して来たため、被災者他数名でホースを持ち上げ通行させようとしたが、ホースが上がりきらないうちに車が前進した。被害者は後ろ向きでホースをもっていたため、そのまま転倒し後頭部をコンクリートに強打した。救急車で病院に搬送し、頭蓋骨骨折と診断され入院した。
10	6月8日 (火)	水路	草刈り	70代男性	意識混濁	水路草刈り作業終了から集合中、水路を渡ろうとした際、誤って転落し多少の水を飲んで意識も混濁ぎみのため、救急車で病院へ搬送し受診した結果、2週間程度の入院と診断された。
11						

【 令和3年6月11日時点 】


① 事故発生件数




今年度、現在までに10件の事故が発生しています。例年、6月～7月に事故が多くなる傾向が見られるので注意しましょう。

また、これから気温、湿度が高くなる時期になるので、熱中症に注意し、活動中はこまめな休憩、水分補給等に心がけましょう。


② 曜日別発生件数




⑤ 活動別発生件数



⑥ 被災状況別発生件数



⑧ 救急車要請



⑨ 年代別発生件数

