

## 建設工事の進捗状況について

No. 3 2017.2.16

北秋田市クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設建設工事の進捗状況をお知らせします。

平成29年1月末現在の工事進捗率は、11.6%です。

### ・工事区域(北西側)



平成29年1月31日撮影

鉄骨の「建て方」が始まりました。


### ・工事区域(南西側)



平成29年1月31日撮影

地上に構造物が出現しました。徐々にプラントらしくなってきます。

### ・炉下ピット土間施工状況



雪対策として、ブルーシートで養生しながら土間コンクリート打設の配筋を施工しています。

### ・炉下ピット土間コンクリート打設完了



左の写真のコンクリート打設後です。この部屋には各種ポンプや不燃物移送装置を設置します。