

## 建設工事の進捗状況について

No. 4 2017.6.13

北秋田市クリーンリサイクルセンターエネルギー回収推進施設建設工事の進捗状況をお知らせします。

平成29年5月末現在の工事進捗率は、41.2%です。

### ・工事区域(北西側)



平成29年5月31日撮影

全体的に鉄骨が組み上げられ、各階ステージの施工が進んでいます。

### ・工事区域(北側)



平成29年5月31日撮影

ジブクレーンを使って、建物上部の開口部よりプラント機器を取り込んでいます。

### ・炉下ピット土間施工状況



焼却炉本体の上部です。上部フランジに煙道が接続されます。

### ・炉下ピット土間コンクリート打設完了



焼却炉本体の下部です。内部には、砂が流動する炉床があります。